

Una falla en los cables subterráneos causo serios inconvenientes en un sector de nuestra ciudad, en particular vecinos de barrio José María Gómez quedaron sin servicio durante la noche del miércoles, Martin Viglieca confirmó que el problema surgió en los cables subterráneos.-

{loadposition face}El responsable de la dirección provincial de energía de la provincia de Corrientes en Mercedes Martin Viglieca que anoche surgió un serio inconveniente en los cables subterráneos que alimenta a un sector de barrio José María Gómez, el corte que sufrieron en la noche del miércoles no fue programado y las cuadrillas ya están trabajando para devolver el servicio con una mejor calidad.-{loadposition gif-2018}El inconveniente fue alrededor de las 22:00 cuando un gran número de usuarios del servicio eléctrico quedaron sin el suministro eléctrico, la DPEC trabaja para reemplazar esos conductores y con esos cambios el servicio va a estar más estable y mejor calidad.-

{loadposition aluminio-2017}