

No hubo agua potable en la vecina localidad de Mariano I. Loza, el inconveniente fue originado por un rayo que quemó el tablero de la bomba mencionaron autoridades municpales.

{loadposition face} Se reemplazó el guardamotor con asistencia telefónica de un técnico y mano de obra de trabajadores municipales, además de la colaboración del Sr Camba Mendoza que se acercó y se puso a disposición. El servicio ya se normalizó.-{loadposition gif-2018}Destacamos como siempre el trabajo de estas personas, sobre todo un día como hoy. #LaMuniInforma.-

{loadposition aluminio-2017}