

Vecinos del barrio Itatí mencionaron a esta redacción que en la noche del lunes un poste que pertenece a la DPEC cayo quedando los cables por el suelo conduciendo electricidad, el inconveniente fue por calle Espinillo entre Sauce y Ñangapirí.-

{loadposition face}El poste cayo y los vecinos de la cuadra pusieron en conocimiento de la situación a la DPEC quien envió una cuadrilla para verificar la situación y así poder dar prioridad y solucionar el inconveniente.-{loadposition gif-2018}En el grupo de WhatsApp Atrapá La Noticia dijeron que el personal de la dirección provincial de energía estuvo en el lugar trabajando para devolver el suministro eléctrico.-

El servicio fue reestablecido cerca de las 20:25 horas indico una vecina de la cuadra afectada donde el poste terminó en posición horizontal en la tarde de este 10 de junio.-

{loadposition apinta}