

El primer inconveniente sucedió el pasado fin de semana y el más reciente ocurrió el martes cuando un pájaro cortó un fusible en la zona de barrio Centenario.

{loadposition face}En relación a la primera falla del pasado sábado hay que mencionar que hubo cables cortados además de un inconveniente en la zona rural donde un ave hizo saltar los fusibles{loadposition gif-2018}Este inconveniente demoro varias horas pero el intenso trabajo del personal hizo que el servicio se reponga rápidamente.

En relación al último hecho que afecto el servicio en barrio centenario hay que remarcar que varios vecinos padecieron la baja tension pero el accionar rápido de la DPEC en resolver el inconveniente hizo que el mismo pase desapercibido. {loadposition apinta}