

{loadposition ellapacho}Desde hace tres meses, un pozo peligroso ubicado en J. Alfredo Ferreyra, entre Riachuelo y Vidal, genera preocupación entre los vecinos de Mercedes, Corrientes. Según testimonios recogidos en FM 89.5, varias personas que circulaban en motocicleta sufrieron caídas y lesiones debido al mal estado de la calle.

{loadposition face}A pesar de que el problema ha sido reportado en reiteradas ocasiones, aún no ha sido solucionado, lo que representa un grave riesgo para peatones y conductores.{loadposition gif-2018} Vecinos exigen una pronta reparación antes de que ocurran más accidentes.

Ubicación del pozo: J. Alfredo Ferreyra, entre Riachuelo y Vidal, barrio Villa.



Además del pedido a las autoridades, es fundamental que todos los ciudadanos respetemos las normativas municipales y seamos responsables de nuestros actos. "El cumplimiento de las reglas y el cuidado de los espacios públicos es un compromiso de toda la comunidad. No podemos esperar que otros solucionen los problemas si no hacemos nuestra parte", reflexionó un vecino afectado.

Se solicita una solución urgente para garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona.

{loadposition elchaja}