

{loadposition ellapacho} El hecho ocurrió en la zona de Matías Pipet y Curupí, a pocas cuadras de la Comisaría Segunda. Vecinos aseguran que ya serían al menos tres los vehículos que tuvieron inconvenientes en el mismo lugar.

{loadposition face} Un nuevo reclamo vecinal pone la atención sobre el estado de una calle de Mercedes, donde un automóvil quedó empantanado luego de atravesar un sector afectado por una pérdida de agua.

{loadposition gif-2026}

Según relató un vecino, el inconveniente se registra desde hace varios meses en la zona de Matías Pipet y Curupí, donde el agua continúa brotando en medio de la calle.

El vecino manifestó que en el lugar se habría colocado piedra fina como una solución provisoria, pero que el problema continuó y el terreno volvió a deteriorarse.
Un vehículo quedó atrapado

La situación volvió a generar preocupación luego de que un automóvil quedara atascado en el sector y no pudiera salir durante más de una hora.
De acuerdo con el testimonio recibido, ya serían al menos tres los vehículos que quedaron

empantanados en ese mismo punto.

Los vecinos reclaman que se intervenga sobre la pérdida de agua y que se realice una reparación definitiva de la calle, debido al riesgo que representa para quienes circulan diariamente por el lugar.

Por el momento, se trata de un reclamo vecinal y no se cuenta con información oficial sobre el origen de la pérdida ni sobre una eventual intervención del municipio.